



Nr. 76: Backsteine der innenseitigen Wandfläche mit jeweils zwei vierkantigen Längslöchern

1



Nr. 70: Backstein mit aufgerissener Längsseite vom Einstanzen der Längslöcher

2



Nr. 70 f: Abgeschlagenes Gurtgesims aus ehemals zwei vorkragenden Steinlagen

3



Nr. 70: Nordostecke mit Ockerfassung auf jedem zweiten Eckstein mit Längsseite an der Traufseite und Fortsetzung derselben in jeder vierten Steinlage

4



Nr. 70: vorretende Fensterbank aus Buntsandstein an obergeschossigem Fenster der Ostseite mit mittigem Anschlagstutzen für die Fensterläden

5



Nr. 76m: vorretender Schwellstein der Haustür aus Buntsandstein, eingebunden in Sockelmauer aus Werksteinquadern

6



Nr. 70: Scheinfenster an südlicher Giebelseite links, abgeschlagene Fensterbank aus Werkstein, durchlaufende Steinlagen, Stichbogen **7**



Nr. 76: Scheinfenster an südlicher Giebelseite links, abgeschlagene Fensterbank aus Werkstein, Fugen in Steinlagen, Stichbogen **8**

Freiburg, Knopfhäusle, Schwarzwaldstraße 70+76

Fotos: S. King, 2020



Nr. 76 a: Ausbrüche abgeschlagener Konsölchen unterhalb der Sparren und Ockerfassung dazwischen, Fensterbogen mit jedem dritten Stein in Ocker und drei ungefassten im Scheitel

9



Nr. 70: vorkragende beschnittene Traufschwelle an der Nordwestecke mit vortretender Einfassung im Steinverband in Fortsetzung der traufseitigen Konsölchen, teilweise abgeschlagen

10



Nr. 76: nördliche Giebelseite mit vortretender Steinlage entlang des Ortgangs und gestuft vortretende Einfassung um die Firstschwelle, Ortgang mit jüngerer Verschalung

11



Nr. 76: Rosette im nördlichen Giebeldreieck mit Ockerfassung, Füllung aus einem über Eck gestellten Quadrat und spätere Ausstopfung für den Putzauftrag

12



Nr. 70: vorkragende beschnittene Traufschwelle an der Südwestecke, Ortgangverschalung auf profilierten Randleisten zwischen den Sparren, graugrüne Fassung der Holzteile

13



Nr. 70: beschnittenes Sparrenende an der Südwestecke, anhand des Rands der Fassung zeichnet sich ein einstamls aufgenageltes Ortgangbrett ab

14



Nr. 76: Freisparren auf Vorkragung an der Südwestecke mit einfachen Abschnitten am Ende und ohne Fasen

15



Nr. 76: beschnitztes Sparrenende der Osttraufe bei abgenommener Deckung und Lattung

16



Nr. 70a: Abortfenster, Innenseite mit bündig versenktem Flügel **17**

Freiburg, Knopfhäusle, Schwarzwaldstraße 70+76



Nr. 76p: Abortfenster, Innenseite mit übergreifendem Flügel **18**

Fotos: S. King, 2020



Nr. 70 a: Wechsel am Kamin in der Dachbalkenlage mit Verwahrung aus Backsteinen in der Form eines scheinrechten Bogens

19



Nr. 76 d: Wechsel am Kamin in der Dachbalkenlage ohne eine Verwahrung wie bei Nr. 70 (mit neuen Installationen)

20



Nr. 76 h: Blechschieber zum Lüftungsschacht des Erdgeschossraums mit erhaltenem Griff

21



Nr. 76 L: Blechschieber zum Lüftungsschacht des Erdgeschossraums, teilweise geöffnet

22



Nr. 76c: unterer Ansatz eines Lüftungsschachts unterhalb der Mauerschwelle, von der Treppenwange teilweise verdeckt

23



Nr. 70c: unterer Ansatz eines Lüftungsschachts neben der Kellertreppe, nach links Verbindung zur Öffnung des gegenüberliegenden Hauses, nur getrennt durch einen gestellten Backstein

24



Nr. 76 a: unverschließbare Lüftungsöffnung hoch über der Geschosstreppe und Wechsel innerhalb des Dachgebälks

25



Nr. 70 c: Blick in einen Lüftungsschacht
(die Kamera wurde in den oberen Austritt im Dachraum gehalten und nach unten gerichtet)

26



Nr. 76 k/L: oberer Austritt eines Lüftungschachts der Aborte in der Mauerkrone wo Außenwand und querlaufende Scheidewand zusammentreffen (bei abgenommener Dachdeckung)

27



Nr. 70 k/L: unteres Ende des Lüftungschachts der Aborte mit verrostetem Blechrohr, freigelegt im Durchbruch für die neuerlichen Installationen

28