



Eckbetonung durch Rustikaquader in Lisenenform mit variierenden Lagenhöhen und Bindern von der halben Breite der Läufer, Südwestecke

1



Wie Abb. 1, umlaufendes Stockwerksgesims mit untersetitiger Tropfkante und Profilleiste sowie umfangreichem Anstrich mit Reparaturmörtel

2



Türöffnung an der vorderen Traufseite in den nördlichen Erdgeschossraum mit bauzeitlichem Türblatt und Oberlicht

**3**

**Freiburg, Knopfhäusle, Schwarzwaldstraße 64**



Wie Abb. 3, Innenseite mit Beschlag und profilierter Kassetierung im Brüstungsbereich

**4**

Fotos: S. King, 2018



Schriftzug über Tür zum Treppenhaus; rötliche Flecken von einer älteren Inschrift beginnend mit der früheren Hausnummer **44a** und einem **a** am Ende

5



Decke im nördlichen Erdgeschossraum aus Eisenträgern und Stichkappen aus Backstein; in der Ecke Fehlstelle eines vormals vorstehenden Kamins

6



Dachwerk mit steiler gestellten Firststreben

7



Wie Abb. 7, mit Firststrebe verschraubter Stichbalken zur Rückverankerung des Dremfels

8



Falzziegeldeckung mit vereinzelt Glasziegel, verblechtem Ortgangbrett und Firstausbildung aus Blech

9



Falzziegeldeckung von der Innenseite mit Stempel der Ziegelei

10



Lüftungsöffnungen im Drempel des Dachgeschosses mit beweglichen Jalousielamellen

11



Wie Abb. 11, Innenseite der fast bodenebenen Öffnung

12



Zeltdach über Zwerchhaus in der Mitte der westlichen, rückwärtigen Längsseite mit Blechdeckung und Knauf

13



Wie Abb. 13, Blick ins Innere, Aufbau aus vier Gratsparren mit Bretterschalung und stabilisierend eingegelten Latten

14