



Vordertraufe: drittes Fenster von rechts mit vorstehender Türschwelle innerhalb des Sockelbereichs unterhalb

1



Rücktraufe: drittes Fenster von links mit vorstehender Türschwelle im Sockelbereich unterhalb

2



Traubereich an der Nordwestecke mit Konsolen aus Backstein **3**
unter Kragsschwelle und Dachhölzern

Freiburg, Knopfhäusle, Schwarzwaldstraße 62



Profiliert ausgeschnittene Vorsprünge der Dachhölzer hinter **4**
später angebrachtem Traufbrett

Fotos: S. King, 2018



Linker Eingang: Treppe ins Obergeschoss

5



Wie Abb. 5, Untersicht, sichtbar von der Kellertreppe

6

Freiburg, Knopfhäusle, Schwarzwaldstraße 62

Fotos: S. King, 2018



Wohnung linker Eingang Erdgeschoss: Fasenauslauf am Längsunterzug westlich der Trennwand zum Flur

7



Treppe linker Eingang, Erdgeschoss: Reste von Wandfassungen unterhalb der Treppe von einst zwei getrennten Räumen

8



Linker Eingang, Keller: stichbögig gewölbter kleiner Raum, durch später angelegte Durchgänge **9**
zum Vorkeller umgenutzt



Wie Abb. 9, nach Norden verlaufender schmaler Schacht mit Entwässerung in ein quer **10**
verlaufendes Abwasserrohr



Linker Eingang, Keller: Kellertreppe vor einstigem, mit einem Brett verschlossenen Kellerfenster **11**



Linker Eingang, Keller: Kellerfenster zur vorderen Traufseite mit Werksteingewände, auf Höhe der Mauerschwelle des Deckengebälks gelegen **12**



Rechter Eingang, Treppe ins Dach: Reste eines früheren gemalten Bands unterhalb der Decke, wo später das Treppenloch durchgebrochen wurde **13**



Rechter Eingang, Wohnung im Obergeschoss links: Zentrale gefaste Stütze unter Längsunterzug mit einem unter Verkleidung verborgenem Sattelholz **14**



Rechter Eingang, Wohnung im Obergeschoss links: Sondage zum stumpfen Stoß einer Querwand gegen hellblaue Fassung der rückwärtigen Traufwand

15



Rechter Eingang, Wohnung im Obergeschoss links: Sondage zum Aufbau der mittigen Längswand aus mehrlagig überkreuz vernagelten Latten im Anschluss an die zentrale Stütze

16



Mittlerer Eingang: Treppe ins Obergeschoss

17



Wie Abb. 17, Wohnungstüren im Obergeschoss

18

Freiburg, Knopfhäusle, Schwarzwaldstraße 62

Fotos: S. King, 2019



Linker Eingang, Dachwerk, Blick nach Westen

19



Innenseite des westlichen Giebel dreiecks mit Mauerung eines zentralen Okulus, der als bloßes Ornament schon bauzeitlich zugesetzt wurde

20



Wie Abb. 19, Knotenpunkt am First

21



Wie Abb. 19, Knotenpunkt am Fußpunkt

22



Falzziegel und Glasziegel, Außenseiten, Falzziegel 43/23,5 cm, Verlegemaß 33/20,5 cm

23



Wie Abb. 23, Innenseiten; Falzziegel mit Stempel: *Gilardoni Frères Altkirch / B.S.C.D.C.*

24



Auf dem Dachboden gelagertes früheres Vorfenster, Außenseite

25



Wie Abb. 25, Innenseite

26



Wie Abb. 25, früherer Anstrich in Rotbraun an der beim Neuanstrich nicht zugänglichen Rückseite eines der Schieberemente

27



Wie Abb. 26, eindrehbare Arretierung für das Schieberement (links wäre oben)

28



Mittlerer Eingang, Wohnung im Erdgeschoss rechts: Gefaste Stütze unter Längsunterzug mit Sattelholz im östlichen Zimmer an der vorderen Traufseite

29



Wie Abb. 29, im westlichen Zimmer an der vorderen Traufseite

30